

13.01.2022 F.F. František FRÝZA
Sídliště 687 64 Horní Němč 89
IČ: 628 26 085 tel.: 774 957 257
e-mail: frzyza@seznam.cz

Provozovatel, adresa

AG TRANSPORT s.r.o.
Průmyslová 1143 Uherské Hradiště 686 01
spisové značky C 204194 vedená Krajský soud v Brně C IČO: 26898161

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ -

**DOKLAD O KONTROLE - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ -
ZÁSOBOVÁNÍ VNĚJŠÍ VODOU – POŽÁRNÍ STUDNA – POŽÁRNÍ VODA**

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, kontrola provedena provedena v rozsahu a způsobem stanoveným normativními požadavky a průvodní dokumentací a dle požadavku ČSN 730873 a vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Datum kontroly: 13-01-2022 – – kontrola se zápisem minimálně 1x ročně:
do konce ledna 2023 nebo viz opatření

Umístění, druh a označení:

Identifikace: vnějšího odběrního místa požární vody

Požární studna se sací hloubkou 3,8 m je dispozičně umístěna v areálu společnosti, v centrální části areálu a je určena pro zásobování vodou pro zasahující požární vozidla při případném požáru v areálu společnosti.
Další vodní zdroje:

1. vodovod DN 100 podzemní hydrant vydatnost 4,5 l.sec-1 ve vzdálenosti 150 a 300 m
2. vodovod DN 100 a DN 80 podzemní hydrant vydatnost 4,5 a 4,0 l.sec-1
3. požární studna v areálu společnosti v areálu společnosti

Největší vzdálenost vnějších odběrních míst je požadována Největší vzdálenost nádrže od objektu je požadována 300 a 150 m. Vyhovuje

čerpacího stanoviště na příjezdové komunikace, z kterého je umožněno čerpání vody požárním čerpadlem se sací hadicí.. Místo čerpání je označeno požární tabulkou s nápisem „ POŽÁRNÍ VODA“ a údaji o objemu vodního zdroje a max. sací hloubce a musí být trvale volné a udržované v pohotovostním stavu. Zpětné napuštění nádrže po vyčerpání je požadováno do 36 hodin.

vnější odběrní místo požární vody je vytvořeno dle ČSN 730873

Označení požární vody požární studny -
Požární studna
Obsah nádrže: minimálně - nevyčerpatelné množství
Max. sací výška: 3,8 m

Závěr: Požárně bezpečnostní zařízení, kontrolovaný zdroj požární vody s objemem vody v době kontroly

vnější odběrné místo požární vody je provozuschopné.

Opatření: v případě poruchy měření hladiny vody ve studni a její přirozené doplňování musí být zajištěno měření a kontrola objemu studny vizuální kontrolou minimálně 1 x měsíčně (nebo dle potřeby) se zápisem o kontrole.

Kontrolu provedl:

F. Frýza František Frýza Požární bezpečnost staveb, Technicko organizační činnost IČO :628 26 085 Popovice 686 04 živnostenský list: evidenční .č. 371100-29749-00 Odbornou způsobilost, vydalo MV ČR pod.číslem Š-20/95 XII. 1996
Přítomen: zaměstnanec společnosti



F.F.