

AG TRANSPORT, s.r.o.,
Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

Analýza rizik

při mytí vozidel

(zpracováno na základě směrnice č. 06/2013, aktualizace 01/2022)

Zpracoval: Specialista BOZP:

.....

Razítko a podpis

Odsouhlasil: jednatel společnosti:

.....

Razítko a podpis

Dne: 11. 01. 2022

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie,činnosti:	Čistění a mytí vozidel		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Podlahy-uklouznutí a pád osoby		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ uklouznutí a pád osoby		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ průběžné odstraňování nečistot; ➤ vhodná pracovní obuv s protiskluznou podrážkou; ➤ zvýšená opatrnost pracovníků při práci a pohybu po znečištěném, mastném a mokrému povrchu mycí rampy a v jejím okolí;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie,činnosti:	Čistění a mytí vozidel		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	kinetická energie kapaliny, zranění očí,		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ zranění očí, zranění osob při zasažení prudkým, silným proudem kapaliny		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ stříkání provádět směrem mimo oblast přítomnosti dalších osob; ➤ dbát na bezpečnou vzdálenost (odstup) osob - spolupracovníků; ➤ předpokládat odraz proudu kapaliny od plochy čistěného vozidla a správné postavení pracovníka;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie, činnosti:	Čistění a mytí vozidel		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	udeření hadicí nebo proudnicí		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ pohmoždění různých částí těla, udeření hadicí nebo proudnicí pod tlakem; ➤ opaření horkou vodou;		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ zpětný tlak trysky nemá být větší než 250 N; ➤ obslužné zařízení trysky nesmí být trvale pevně zajištěno v otevřené poloze; ➤ správné držení uchopení hadice s ohledem na velký zpětný tlak kapaliny nebo par a charakteristiku proudnice a hadice na kapaliny a parní trysky; ➤ používání nepropustných rukavic s dobrými úchopovými vlastnostmi; ➤ dodržování zákazu pokládat pistoli, koncovku na tlakové hadice na zem (terén, podlahu);		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie,činnosti:	Čistění a mytí vozidel		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	kontakt s čistícími prostředky		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ ohrožení pokožky, sliznic, dýchadel působením koncentrovaných čistících prostředků;		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ používání OOPP; ➤ respektování pokynů pro používání nebezpečné látky;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie, činnosti:	Pracovní (montážní) jáma		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	požár hořlavých kapalin		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ požár (výbuch), hořlavých kapalin (par), pohonných hmot ➤ exploze palivové nádrže, svařované cisterny apod.		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ dodržování zákazu vypouštění hořlavých kapalin z vozidla, čištění stěn i podlahy (dna) jámy; ➤ dodržování zákazu kouření a zacházení s otevřeným ohněm v pracovní jámě a v jejím okolí; ➤ při svařování dodržovat podmínky stanovené v příkazu ke svařování (viz vyhl. č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601) ➤ provedení el. instalace v předepsaném krytí platí i pro přenosné lampy (pozor na vznícení benzínových par při použití obvyklých přenosů);		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie, činnosti:	Pracovní (montážní) jáma		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pád nářadí a předmětů do jámy		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ pád nářadí a předmětů při opravách v jámě a nad v jámou, zasažení pracovníka v jámě		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ odkládání předmětů do výklenků ve stěnách jámy; ➤ neukládat nářadí a předměty na okraj jámy; ➤ koordinace prací, opatrnost;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie,činnosti:	Pracovní (montážní) jáma		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	odlétnutí drobných částic do oka		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ spadnutí drobných částic (smítka) z opravovaného vozidla do oka pracovníka		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ používání OOPP k ochraně zraku; ➤ vhodné postavení pracovníka při práci, omezení provádění prací nad sebou; ➤ správné pracovní postupy;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Název technologie,činnosti:	Pracovní (montážní) jáma		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	kontakt vozidla s osobou		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) N3	➤ přejetí, sražení přitlačení osoby pohybujícím se vozidlem		
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:			
Opatření:	➤ zajištění opravovaného vozidla proti pohybu; ➤ dodržování zákazu zdržování se v jámě v době při stavování a odjezdu vozidla;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		