

PROTOKOL č. 2022 – 01 – 11
z kontroly pracoviště v oblasti BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany) - prověrka BOZP a PO

Tato kontrola byla provedena z důvodu zajištění bezpečnosti a hygieny práce vyplývající z § 108, odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění platných předpisů a požární ochrany dle § 5 odst. 1 písm. e), zákona č. 133/1985 Sb. (Zákon o požární ochraně) ve znění platných předpisů.

Místo kontroly:	AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště
Pracoviště:	Areál a provozovny UH
Datum kontroly:	11. 01. 2022
Kontrolu provedli:	Mgr. Rostislav Konečný, Jan Vajdík Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a PO Ing. Barbora Juračková

Proběhla kontrola areálu pracoviště, včetně provozní dokumentace při pravidelné prohlídce pracoviště a dostupnost dokumentace na jednotlivých pracovištích, včetně technických prostředků PO.

Zjištěné nedostatky a upozornění při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou identifikovány, včetně odpovědnosti za jejich odstranění, v tabulce níže. Kontrola jejich řešení a splnění bude prověřena při následné kontrole.

Zjištěné nedostatky se odstraňují bezodkladně, popř. v termínu stanoveném ředitelem závodu.

Kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly //:

Zjištění nedostatků / upozornění	Kontrola plnění
Budova II, garáže, sklad, bývalá čistička, ostatní provozy - nedostatek č. 1: - zajistit označení budov - Ing. Antonín Guriča - soukromý pozemek - výstražné tabulky (výrazně) - viz foto. - nejsou označeny prostory a budovy, které nesouvisí s činností AG Transport.	




Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932



Návrh na opatření:

Doplnit dle výše uvedeného zápisu.

Ostatní provozy - nedostatek č. 2

- provést úklid v prostorech AG Transport a zajistit přístup k hlavním uzávěrům el. energie, vody a plynu.



Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932



Návrh na opatření:

Provést úklid a zajistit přístup.

Prostory "benkaloru" – čerpací stanice - nedostatek č. 2

- zajistit skladování PN, včetně označení „Sobčních prostředků“, dle schváleného Požárního řádu a provést úklid nevhodných obalů. Provést sanaci dlažby ČS.



Návrh na opatření:
Zajistit nápravu a provést úklid.

Prostory dílny pro opravu vozidel - nedostatek č. 3

- doplnit dle směrnice záznamy o kontrole regálů a žebříků (nosnosti, označení, zápisy),
- provést zakrytí montážních jam,
- odstranění hořlavých látek, tl. láhví (sklad),
- zajistit jeřáb (zámek, řetízek) zajistit provozní nádoby
- odstranit nabíjení autobaterií v prostoru dílny,
- popsat veškeré nádoby dle použití, dle BL, včetně konví apod...
- provést kompletní úklid servisu
- označit lékárničky, dle nového nařízení – zelená
- označit vstup do provozovny



Rostislav Konečný

Dokumentace BOZP a PO 2020

Zpracovali: Mgr. Rostislav Konečný a Jan Vajdík

odborné služby v oblasti BOZP a PO
+420 728 065 932



Návrh na opatření:
Zajistit nápravu a provést úklid.

Uherské Hradiště, dne 11. 01. 2022

Zpracoval:



Mgr. Rostislav Konečný
osoba odborně způsobilá v BOZP a PO

za AG Transport, provoz Uherské Hradiště, převzal a souhlasí:

Ing. Antonín Guriča
Jednatel společnosti